





A Aggiunto kit segnale motore avviato.				11.04.2005		N.L.			
Esp.		Modifica				Data		Dis.	
Exp.		Modification				Date		Desi.	
						Progetto:		Pag. n° di n°	
						Project:		Page n° of n°	
		Electrical Diagram for Board				93340.prg		2 4	
20090-CUSAGO (MI)-ITALY http://www.mosa.it		Macchina:		Disegnatore:		Data:		Dis. n°:	
		Machine:		Designer:		Date:		Dwg. n°:	
		EAS 17		Leporace N.		19.01.2005		93340.S.050-A	


COLLEGAMENTI DI POTENZA

POWER CONNECTION


400V 3 ~





230V 3 ~



230V 1 ~



Esp. Exp.	Modifica Modification		Data Date	Dis. Desi.	Appr. Appr.
 20090-CUSAGO (MI)-ITALY http://www.mosa.it		Da Pag. From Page Alla Pag. To Page Macchina: Machine: EAS 17	Denominazione: Denomination: Installation Diagram	Progetto: Project: 93340.prg	Pag. n° di n° Page n° of n° 3 4
		Disegnatore: Designer: Leporace N.	Data: Date: 15.11.2004	Dis. n°: Dwg. n°: 93342.S.051	
				Approvato: Approved: 	



⊛ togliere cavallotto tra i morsetti 80 e 81 per poter inserire i pulsanti di emergenza esterni.
remove jumper from terminals 80 and 81 to connect the external emergency button.

Esp. Exp.		Modifica Modification		Data Date	Dis. Desi.	Appr. Appr.
MOSA		Da Pag. From Page	Denominazione: Denomination:	Progetto: Project:	Pag. n° Page n°	di n° of n°
20090-CUSAGO (MI)-ITALY http://www.mosa.it		Alla Pag. To Page	Macchina: Machine:	Disegnatore: Designer:	Data: Date:	Dis. n° Dwg. n°
			EAS 17	Leporace N.	19.01.2005	93340.S.052
		Electrical Diagram for Board connection		93340.prg		4 4
				Approvato: Approved:		