


A Aggiunto kit segnale motore avviato.		11.04.2005	N.L.
Esp. Exp.	Modifica Modification	Data Date	Dis. Desi. Appr. Appr.
		Progetto: Project: 93345.prg	Pag. n° di n° Page n° of n° 2 4
Da Pag. From Page	Denominazione: Denomination: Electrical Diagram for Board	Disegnatore: Designer: Leporace N.	Dis. n°: Dwg. n°: 93345.S.050-A
Alla Pag. To Page	Macchina: Machine: EAS 17M	Date: 19.01.2005	Approvato: Approved:


La MOSA si riserva a termini di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione.

COLLEGAMENTI DI POTENZA POWER CONNECTION


400V 3 ~




230V 3 ~



230V 1 ~



Esp. Exp.	Modifica Modification		Data Date	Dis. Desi.	Appr. Appr.
		Da Pag. From Page	Progetto: Project:	Pag. n° Page n°	di n° of n°
20090-CUSAGO (MI)-ITALY http://www.mosa.it		Denominazione: Denomination: Installation Diagram	93345.prg	3	4
Alla Pag. To Page		Macchina: Machine: EAS 17M	Disegnatore: Designer: Leporace N.	Data: Date: 15.11.2004	Dis. n°: Dwg. n°: 93342.S.051
					Approvato: Approved:



⊛ togliere cavallotto tra i morsetti 80 e 81 per poter inserire i pulsanti di emergenza esterni.
 remove jumper from terminals 80 and 81 to connect the external emergency button.

Esp. Exp.		Modifica Modification		Data Date	Dis. Desi.	Appr. Appr.
MOSA		Da Pag. From Page	Denominazione: Denomination:	Progetto: Project:	Pag. n° Page n°	di n° of n°
20090-CUSAGO (MI)-ITALY http://www.mosa.it		Ala Pag. To Page	Macchina: Machine:	Disegnatore: Designer:	Date: Date:	Dis. n°: Dwg. n°:
			EAS 17M	Leporace N.	19.01.2005	93340.S.052
		Electrical Diagram for Board connection		93345.prg		4 4
				Approvato: Approved:		