



DISTINTA DELLE PARTI COSTITUENTI LE POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI SERIE " J "
SPARE PARTS LIST FOR " J " SERIES SELF-PRIMING PUMPS



JS 2-215 G10	Code 1003 9800
JS 2-215 F10	Code 1004 9656
JS 2-215 P10	Code 1004 9160
JS 2-215 Q10	Code 1004 9654



+ = OPTIONAL

Rif. N° Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat. *	Codice Nuovo New Part. No.	JS 2-215 G10	JS 2-215 F10	JS 2-215 P10	JS 2-215 Q10	
01	1	Corpo (1)	Casing (1)		GS	1004 7668	○		○		
						1005 3490		○			
02	1	Piatto d' usura (2)	Wear plate (2)		GN	1004 7670	○				
						G	1005 3493			○	
						B	1005 0096				○
						K	1005 3491		○		
02.1	1	Piatto d' usura (3)	Wear plate (3)		GN	1004 7671	○				
						G	1004 7671			○	
						B	10050095				○
						K	1005 3492		○		
03	1	Girante	Impeller		GS	1004 4620	○		○		
						B	1004 9062				○
						K	1004 9065		○		
06	1	Supporto completo (4)	Bearing housing ass. (4)		G	1002 8348	○	○	○	○	
06.1	1	Piede supporto	Bearing housing foot		S	1000 6142	○	○	○	○	
06.2	2	Vite	Screw	M 12 x 30 DIN 933	S	1000 1960	○	○	○	○	
06.3	2	Rondella	Washer	M 12 UNI 1751/52 A	S	1000 1699	○	○	○	○	
07	1	Albero (5)	Shaft (5)		S	1004 4627	○		○		
						K	1004 9651		○		
08	1	Copricuscinetto	Bearing cover		G	1002 8322	○	○	○	○	
10	1	Portavalvola	Suction flange	R 2"	G	1000 6417	○	○	○	○	
								+F	+F	+F	+F
14.1	1	Valvola completa	Check valve ass.		NH	1000 9015	○	○	○	○	
16	1	Portina	Cover		G	1000 6473	○	○	○		
						SZ	1000 8502		+Z		+Z
16.1	2	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810		+Z		+Z	
17 (**)	2	Guarnizione	Gasket								
19	1	Portamotore	Head		G	1004 5498	○	○	○	○	
21	1	Flangia mandata	Discharge flange	R 2"	G	1000 5085	○	○	○		
						OTS	1000 5068				○
							+F	+F	+F	+F	
22 (**)	1	Guarnizione	Gasket								
23	1	Portina	Cover		S	1000 6473	○	○	○		
						SZ	1000 8503		+Z		+Z
23.1	2	Placca zinco	Zinc anode					+Z		+Z	
24	1	Guarnizione	Gasket								
25	1	Anello di tenuta	Mechanical seal ass.	T 35 YYN T 35 YYV		1004 4630	○				
						1004 9159		○	○	○	
26	1	Portina	Cover		G	1000 6474	○	○	○		
						SZ	1000 8502		+Z		+Z
26.1	2	Placca zinco	Zinc anode		Z	1000 3810		+Z		+Z	
27 (**)	1	Guarnizione	Gasket								
33	1	Dado girante	Impeller nut	M 24 x 2 UNI 7474	H	1000 1465	○		○		
						K	1000 1472		○		○
42 (**)	1	Guarnizione piatto	Wear plate gasket								
43 (**)	1	Guarnizione corpo	Casing gasket								
45	4	Vite	Screw	M 12 x 40 DIN 933	S	1000 1962	○		○		
						K	1000 2054		○		○
45.1	4	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S	1000 1422	○		○		
						K	1000 1439		○		○
45.2	4	Rondella	Washer	M 12 UNI1751/52	S	1000 1681	○		○		
						K	1000 1685		○		○
47 (*)	8	Prigioniero	Stud	M 10 x 30 DIN 938	S		○		○		
						K			○		○
48 (*)	3	Prigioniero	Stud	M 10 x 25 DIN 938	S		○		○		
						K			○		○
48.1 (*)	4	Prigioniero	Stud	M 10 x 25 DIN 938	S		○		○		
						K			○		○
49 (*)	4	Prigioniero	Stud	M 10 x 30 DIN 938	S		○		○		
						K			○		○
50	2	Prigioniero	Stud	M 10 x 30 DIN 938	S		○		○		
						K			○		○
52 (*)	8	Dado	Nut	M 12 DIN 934	S		○		○		
						K			○		○

Rif. N° Pos. Nr.	Quant.	Denominazione	Part name	Den. Comm. Type	Mat. *	Codice Nuovo New Part. No.	JS 2-215 G10	JS 2-215 F10	JS 2-215 P10	JS 2-215 Q10
52.1(*)	4	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
52.2(*)	4	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
53 (*)	4	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
53.2 (*)	2	Dado	Nut	M 10 DIN 934	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
53.4(*)	2	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
53.5(*)	2	Rondella	Washer	M 10 DIN 125 A	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
55	4	Vite	Screw	M 6x25 DIN 933	S	1002 8349	○	○	○	○
57.1(*)	4	Vite	Screw	M 8 x 20 DIN 933	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
57.3(*)	4	Rondella	Washer	M 8 UNI1751/52 A	S		○	○	○	○
					K		○	○	○	○
58	1	Cuscinetto	Ball bearing	6307-2RS C3		1002 8351	○	○	○	○
59	1	Cuscinetto	Ball bearing	6207-2RS		1003 6009	○	○	○	○
60	1	Linguetta	Key	8 x 7 x 30 DIN 6885A	K	1002 8331	○	○	○	○
61	1	Linguetta	Key	8 x 7 x 50 DIN 6885A	S	1000 1594	○	○	○	○
62	1	Ghiera	Lock ring	M 35 UNI 7435	S	1000 1573	○	○	○	○
66	1	Rondella	Washer	M 24 DIN 125 A	H	1000 1714	○	○	○	○
							○	○	○	○
70	1	Ingrassatore	Ingrassatore	R 1/4"		1000 1662	○	○	○	○
						1000 8316	+P	+P	+P	+P
70.2	1	Manicotto	Union	R 1/4" M/F	S		+P	+P	+P	+P
70.3	1	Prolunga	Grease tube	1/4"	S		+P	+P	+P	+P
71	1	Paraolio	Oil-seal		N	1000 1269	○	○	○	○
(*)		Serie viterie	Set of screw			1003 9798	○	○	○	○
						1004 9645				○
						1004 9646		○		
(**)		Serie guarnizioni	Set of gaskets		N	1003 9797	○	○	○	○
					V	1004 9157		○		○
+F ***		Kit flange	Kit flange	DN 50 PN 16	G	1004 2783	○	○	○	○
					B	1004 2786				○
					G	1004 2818	○	○	○	○
					B	1004 2822				○
+P ***		Kit ingrassatore	Compl. Grease kit			1000 8316	○	○	○	○
+Z ***		Kit portine	Set of couer		GZ	1001 4128	+Z		+Z	○
+M ***		Kit maniglie	Set of wrench		OTS	1004 2794	○	○	○	○
***		Optional								

Note:		Notes:	
1) Completo di prigionieri (47, 48, 49, 50).		1) Complete with studs (47, 48, 49,50).	
2) Completo di viti (57).		2) Complete with screws (57).	
3) Completo di guarnizione (42).		3) Complete with gasket (42).	
4) Completo di supporto (06), piede (06.1), vite (06.2) e rondella		4) Complete with bearing housing (06), foot (06.1), screw (06.2) and	
5) Completo di dado, rondella e linguette (33, 60, 61, 66)		5) Complete with nut, washer and keys (33, 60, 61, 66)	
* Materiali di costruzione		* Construction materials	
E3 = Centellen VS 3820		E3 = Centellen VS 3820	
G = Ghisa		G = Cast iron	
GS = Ghisa sferoidale		GS = Ductile cast iron	
H = Acciaio inox AISI 304		H = AISI 304 stainless steel	
K = Acciaio inox AISI 316		K = AISI 316 stainless steel	
N = Nitrile		N = Nitrile rubber	
OTS = Ottone		OTS = Brass	
S = Acciaio		S = Steel	
Z = Zinco		Z = Zinc	
Ordinare il materiale indicando sempre la quantità, la denominazione, il codice del pezzo, il tipo e il numero della pompa.		When ordering spares always indicate: quantity, part name and part number, type and serial number of pump.	